



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД №100 «ЛУЧИК»
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАРИУПОЛЬ»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГКДОУ № 100)

Ул. Козлова, 116 г. Мариуполь, 287752 E-mail: mar.ddy100@yandex.ru

№ 76 от 21.08. 2024г

Начальнику отдела НД и П
городского округа Мариуполь
управления НД и ПР
Главного управления МЧС России
по Донецкой Народной Республике
Подполковнику внутренней службы
Полоус В.В.

Гарантийное письмо.

Администрация ГКДОУ №100 , расположенного по адресу улица Козлова ,116,г. Мариуполь доводит до Вашего ведома, что в ходе проведения профилактического визита от 22.07.2024года представителем службы , были выявлены следующие нарушения , которые доведены до подрядной организации и согласовываются методы их устранения.

ДНР, г. Мариуполь, ул. Козлова, 116, ГКДОУ «Детский сад № 100 «Лучик» комбинированного вида г.о. Мариуполь»			
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР в РФ;	Исполнитель и: ООО «СПЕЦНА БТРАНС»
2.	Сигнал о срабатывании системы СПС не выведен в ближайшую пожарную часть.	п. 7.3.14 СП 251.1325800.2016; п. 4.1, табл. 1, п. 11 СП 486.1311500.2020.	ООО «ССТ» Письмо №6 от 21.01.2024г

			написано в ГУМРФ по ДГО ЧС и ПЛСБ по Донецкой области
3.	Ширина активной створки двери, расположенной на эвакуационном выходе и групповой ячейки №№ 3, 4 составляет 71 см.	п. 4.2.19, п. 4.2.24 СП 1.13130.2020;	ООО «ССТ»
4.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения.	п. 37 ППР в РФ;	ООО «ССТ»
5.	Система пожарной сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре находятся на стадии пуско-наладочных работ.	п. 7.3.16 СП 251.1325800.2016;	ООО «ССТ»
6.	Высота порога дверного проема из помещения прачечной в сторону коридора составляет 8 см.	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;	ООО «ССТ»
7.	На пути эвакуации из групповой ячейки в сторону коридора, присутствует уменьшение ширины горизонтального прохода у входа в пищеблок (установлен металлический стол. Ширина прохода составляет 68 см).	п. 2 ч. 2 ст. 53 № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2020;	Коридор приведен в соответствие силами учреждения
8.	Планы эвакуации, вывешенные на видных местах, выполнены не согласно межгосударственному стандарту.	ГОСТ 34428-2018.	Сумма на приобретение Планов эвакуации заложена в смету на 2024-2025г

Заведующий ГКДОУ №100



И. А. Уколова